




P1 "0"	$V(C) = V_{ref}$	$Q(C) = C * V_{ref}$
P2 "0"	$V(C) = 0$	$Q(C) = 0$
P3 "1"	$V(C) = 0$	$Q(C) = 0$
	$V(C) = 0$	$Q(C) = 0$



P1 "1"	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$
P2 "0"	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$
P3 "0"	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$
	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$



P1 "0"	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$
P2 "1"	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$
P3 "0"	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$
	$V(C) = V_{ref}/4$	$Q(C) = C * V_{ref}/4$



v2/150

A529

bit1
172
bit2
178




FIG. 13